



Selezione Interzonale Optimist zone IX- X- XI- XII- XIII

Equipment Substitution Request

Received: 2026-03-19 01:00 CET

Request No: 01

Boat: 9546 - Luca Girani

Request:

Old Equipment:

Scafo danneggiato: 9546

New Equipment:

Nuovo scafo: 9756 ma comunque numero velico 9546

Reason:

Scafo danneggiato con numero 9546 non viene riparato in tempo dal cantiere, pertanto si chiede di regatare con scafo 9756 e numero velico 9546

Response: Approved

A seguito di richiesta pervenuta via email presso la segreteria del circolo, contenente la dichiarazione del cantiere che certifica l'impossibilità di riparare la barca in tempo, il Comitato di Regata consente il cambio di scafo.

[Girani Luca exoboat.pdf 162 KB](#)

Response By Giovanni Colucci Printed at 2026-04-05 14:02 CEST