

2024 Inter-High Sailing

Equipment Substitution Request

Received: 2024-08-10 17:18 JST

Request No: 02

Boat: ILCA6 - 166994 - 6 - 駈 長澤

Request:

Old Equipment: センターボード

New Equipment: センターボード(修理済み)

Reason:

センターボードの割れ

Response: Approved 修理を許可する

Response By Kazuya Nakamura Printed at 2024-11-23 07:21 JST